

안전관리 상태 보고서

(사업장용)

사업장명	재)제주영상문화산업진흥원	결재	담당		
점검일자	2022년 01월 07일				

산업안전보건법 시행규칙 제20조의 규정에 의하여 귀사의 안전관리 상태 점검결과를 아래와 같이 제출하니 조속히 개선하여 안전하고 쾌적한 작업환경을 조성하여 주시기 바랍니다.

○ 사업장 개요

근로자현황		재해발생현황						
계	53명	연도	근로자수	재해자수				재해율 (%)
				계	사망	부상	직업병	
사무직	48명	전년도	53명	0명	0명	0명	0명	0.00
사무직외	5명	당해년도	53명	0명	0명	0명	0명	0.00

○ 점검현황 및 기술지도 사항

【관리 및 작업장 등】

- ◆ 안전보건관리체계등(안전보건관리책임자 등의 선임, 관리감독자의 역할, 산업안전보건위원회 구성 및 운영등)
- ◆ 안전보건관리규정 작성 및 관리, 게시
- ◆ 근로자에 대한 안전보건교육 실시
- ◆ 산업안전보건법령 요지의 게시 등
- ◆ 위험성평가 실시(최초평가, 수시평가, 정기평가)
- ◆ 안전표지, 작업표준 및 안전수칙 등의 게시 및 준수
- ◆ 유해위험방지계획서의 작성·제출등
- ◆ 산업재해발생보고 및 통계의 유지·관리
- ◆ 도급인의 안전·보건조치
- ◆ 유해·위험기계 등 안전검사, 안전인증, 자율안전확인인의 신고
- ◆ 폭발·화재 및 위험물 누출에 의한 위험방지
- ◆ 중량물 취급시의 위험방지, 보호구의 착용
- ◆ 작업시작전 점검 및 비정상작업에 따른 위험방지조치
- ◆ 작업장, 통로, 계단 및 정리정돈 상태
- ◆ 기타 안전보건에 관한 사항(끼임재해 예방 등)

1. 관리감독자 직무 및 안전교육 실시 지도

- 관리감독자로 하여금 근로자에 대한 안전교육 실시
- 관리감독자로 하여금 작업장 안전점검 실시 지도 (위험성평가 실시 포함)
- 관리감독자에 대한 안전교육 실시 (연간 16시간이상)

2. 근로자에 대한 안전교육 실시 지도

- 근로자에 대한 안전교육(정기,채용시) 교육 실시 및 교육결과 기록관리
- 안전교육일지, 서명일지, 교육자료 첨부

【위험성 평가기준】

구분		중대성(강도)			위험성수준	관리기준	내 용
		③	②	①			
가능성 (빈도)	③	9(높음)	6(높음)	3(보통)	6~9(높음)	즉시개선	작업을 지속하려면 즉시 개선이 필요한 상태
	②	6(높음)	4(보통)	2(낮음)	3~4(보통)	개 선	안전보건대책을 수립하여 개선이 필요한 상태
	①	3(보통)	2(낮음)	1(낮음)	1~2(낮음)	현상유지	근로자에게 유해·위험 정보제공 및 교육 등이 필요한 상태

※ 개선 후 중대성의 크기가 변하지 않는 "3"인 경우 현상유지 가능

가능성(빈도)

- ③ 일반적 또는 반복적으로 발생
- ② 발생 가능성 있음
- ① 발생 가능성 거의 없음

중대성(강도)

- ③ 사망중대한 상해 또는 생명을 위협하는 직업성 질병 초래 위험
- ② 의학적인 치료를 요하는 상해 또는 장애를 일으키는 질병
- ① 아차사고, 무상해, 응급조치를 요하는 상해 또는 질병 초래 위험

구분 (공정설비 장소 등)	유해위험요인	현재 안전조치	현재 위험성 추정 및 결정 (가능성×중대성)	위험성 감소대책	개선후 위험성 추정 및 결정 (가능성×중대성)
각층	출입구 또는 통로에서의 미끄럼, 넘어짐 위험	위험주지 정리정돈	2 x 2(보통)	- 이동통로상 장애물 정리정돈 실시 - 통로바닥 물기등 미끄럼 방지 - 출입근로자에 대한 안전교육 실시	1 x 2(낮음)
각층	계단통로 보행시 추락 또는 전도위험	안전난간대	1 x 2(낮음)	- 계단통로 이동시 난간에 올라서는등 불안 정한 행동 방지 - 계단통로 출입 안전사항 주지	1 x 2(낮음)
각층 (사무실)	장시간 pc업무로 인한 VDT증후군 발생 우려	유해성 주지	2 x 2(보통)	- 키보드입력중 적정시간 휴식 관리 - 작업중 스트레칭 실시 - 안전작업자세 유지 및 주지	1 x 2(낮음)
각층 (전기분전반)	전기분전반 충전부 접촉 에 의한 감전위험	외함 내부절연판	1 x 3(보통)	- 현 안전조치 유지 - 관리자 지정 및 관리자의 조작금지	1 x 2(낮음)
제공자료 및 기타사항	- 안전기술 - 안전교육시트				

점검자 : 대한산업안전협회 제주지회	고현철 1현철	안전업무 담당자	김유권 김유권
------------------------	---------	----------	---------

안전관리 상태 보고서

(사업장용)

사업장명	(재)제주영상문화산업진흥원	결 재	담당		
점검일자	2022년 02월 18일				

산업안전보건법 시행규칙 제20조의 규정에 의하여 귀사의 안전관리 상태 점검결과를 아래와 같이 제출하니 조속히 개선하여 안전하고 쾌적한 작업환경을 조성하여 주시기 바랍니다.

○ 사업장 개요

근로자현황		재해발생현황						
계	53명	연도	근로자수	재해자수				재해율 (%)
				계	사망	부상	직업병	
사무직	48명	전년도	53명	0명	0명	0명	0명	0.00
사무직외	5명	당해년도	53명	0명	0명	0명	0명	0.00

○ 점검현황 및 기술지도 사항

【관리 및 작업장 등】

- ◆ 안전보건관리체제등(안전보건관리책임자 등의 선임, 관리감독자의 역할, 산업안전보건위원회 구성 및 운영등)
- ◆ 안전보건관리규정 작성 및 관리, 게시
- ◆ 근로자에 대한 안전보건교육 실시
- ◆ 산업안전보건법령 요지의 게시 등
- ◆ 위험성평가 실시(최초평가, 수시평가, 정기평가)
- ◆ 안전표지, 작업표준 및 안전수칙 등의 게시 및 준수
- ◆ 유해위험방지계획서의 작성·제출등
- ◆ 산업재해발생보고 및 통계의 유지·관리
- ◆ 도급인의 안전·보건조치
- ◆ 유해·위험기계 등 안전검사, 안전인증, 자율안전확인 등의 신고
- ◆ 폭발·화재 및 위험물 누출에 의한 위험방지
- ◆ 중량물 취급시의 위험방지, 보호구의 착용
- ◆ 작업시작전 점검 및 비정상작업에 따른 위험방지조치
- ◆ 작업장, 통로, 계단 및 정리정돈 상태
- ◆ 기타 안전보건에 관한 사항(끼임재해 예방 등)

1. 시설관리 고소작업시 추락사고 예방 지도

- 안전작업발판 설치 및 추락방지조치 (안전난간설치 또는 안전대착용)
- 근로자에 대한 안전모 착용 및 안전작업방법 주지
- 사다리 설치시 전도방지 및 작업자 안전작업방법 주지

(A형식 다리벌림방지, H형식 상부돌출설치, 2인작업실시)

2. 기계설비 구동부 협착사고 예방 지도

- 기계설비 구동부에 덮개 또는 울 설치
- 기계방호장치의 임의 해제금지 및 해제시 전원차단 및 가동중지 조치)

【위험성 평가기준】

구분		중대성(강도)			위험성수준	관리기준	내 용
		③	②	①			
가능성 (빈도)	③	9(높음)	6(높음)	3(보통)	6~9(높음)	즉시개선	작업을 지속하려면 즉시 개선이 필요한 상태
	②	6(높음)	4(보통)	2(낮음)	3~4(보통)	개 선	안전보건대책을 수립하여 개선이 필요한 상태
	①	3(보통)	2(낮음)	1(낮음)	1~2(낮음)	현상유지	근로자에게 유해·위험 정보제공 및 교육 등이 필요한 상태

※ 개선 후 중대성의 크기가 변하지 않는 “3”인 경우 현상유지 가능


가능성(빈도)

- ③ 일반적 또는 반복적으로 발생
- ② 발생 가능성 있음
- ① 발생 가능성 거의 없음

중대성(강도)

- ③ 사망중대한 상해 또는 생명을 위협하는 직업성 질병 초래 위험
- ② 의학적인 치료를 요하는 상해 또는 장애를 일으키는 질병
- ① 아차사고, 무상해, 응급조치를 요하는 상해 또는 질병 초래 위험

구분 (공정설비 장소 등)	유해위험요인	현재 안전조치	현재 위험성 추정 및 결정 (가능성×중대성)	위험성 감소대책	개선후 위험성 추정 및 결정 (가능성×중대성)
공연장 (조명시설관리)	조명시설 점검등 작업시 추락위험	위험주지	1 x 3(보통)	- 작업자(용역포함) 추락방지 조치 (안전작업발판설치 및 안전보호구 착용(안전 모, 안전대)) - 작업전 안전작업방법 주지 및 관리.감독 실 시	1 x 2(낮음)
공연장 (조명시설관리)	조명시설 점검등 작업시 전기계통 접촉에 의한 감전위험	위험주지	1 x 3(보통)	- 작업자(용역포함) 감전사고 예방 조치 (전기계통 충전부 방호조치, 전기선로취급등 작업시 전원차단 조치) - 해당작업 작업자에 대한 사전 안전교육 실 시	1 x 2(낮음)
시설관리	사다리 설치작업시 추락 위험	위험주지	2 x 2(보통)	- 사다리위 작업자 안전모 착용 - 2인작업등 안전작업방법 주지 - 사다리 전도방지 조치 (A형식 다리벌림방지, H형식 상부돌출설치)	1 x 2(낮음)
시설관리	화기작업(용접등) 불티 에 의한 화재.폭발 위험	위험주지 소화기	1 x 3(보통)	- 화기작업장 가연물 취급금지 - 작업장 주변에 소화설비 설치 - 작업전 작업허가서 발급 및 화재감시인 상 주	1 x 2(낮음)
출입구	건물출입통로 이동시 전 락 위험	위험주지 안전난간대	2 x 2(보통)	- 현 안전조치 유지 - 출입로 정리정돈 실시 및 장애물 적재 금지 - 출입구 물기등 미끄럼방지	1 x 2(낮음)
제공자료 및 기타사항	- 안전교육시트				

점검자 : 대한산업안전협회 제주지회	고현철 	안전업무 담당자	
------------------------	---	----------	---

안전관리 상태 보고서

(사업장용)

사업장명	(재)제주영상문화산업진흥원	결 재	담당		
점검일자	2022년 03월 15일				

산업안전보건법 시행규칙 제20조의 규정에 의하여 귀사의 안전관리 상태 점검결과를 아래와 같이 제출하니 조속히 개선하여 안전하고 쾌적한 작업환경을 조성하여 주시기 바랍니다.

○ 사업장 개요

근로자현황		재해발생현황						
계	53명	연도	근로자수	재해자수				재해율 (%)
				계	사망	부상	직업병	
사무직	48명	전년도	53명	0명	0명	0명	0명	0.00
사무직외	5명	당해년도	53명	0명	0명	0명	0명	0.00

○ 점검현황 및 기술지도 사항

【관리 및 작업장 등】

- ◆ 안전보건관리체제등(안전보건관리책임자 등의 선임, 관리감독자의 역할, 산업안전보건위원회 구성 및 운영등)
- ◆ 안전보건관리규정 작성 및 관리, 게시
- ◆ 근로자에 대한 안전보건교육 실시
- ◆ 산업안전보건법령 요지의 게시 등
- ◆ 위험성평가 실시(최초평가, 수시평가, 정기평가)
- ◆ 안전표지, 작업표준 및 안전수칙 등의 게시 및 준수
- ◆ 유해위험방지계획서의 작성·제출등
- ◆ 산업재해발생보고 및 통계의 유지·관리
- ◆ 도급인의 안전·보건조치
- ◆ 유해·위험기계 등 안전검사, 안전인증, 자율안전확인 등의 신고
- ◆ 폭발·화재 및 위험물 누출에 의한 위험방지
- ◆ 중량물 취급시의 위험방지, 보호구의 착용
- ◆ 작업시작전 점검 및 비정상작업에 따른 위험방지조치
- ◆ 작업장, 통로, 계단 및 정리정돈 상태
- ◆ 기타 안전보건에 관한 사항(끼임재해 예방 등)

문화진흥원 내 유해위험요인 목인 및 방지 되지 않도록 관리 철저 바랍니다.

- 관행적인 안전수칙 및 수립된 작업계획서를 미준수하지 않도록 수시 확인 및 이행 여부를 점검하시기 바랍니다.
- 아차사고 및 산업재해 발생시 재해발생 대책을 수립 이행하지 않아 동종 또는 유사형태의 재해가 발생하지 않도록 하시기 바랍니다.
- 종사자 의견을 청취할 수 있는 절차를 만들어 의견을 개진하였음에도 이를 묵인하거나 방지하지 않도록 관리 바랍니다.

사업장내 시설관리등 추락, 끼임, 안전보호구 미착用に 의한 사고예방관리

- 고소작업 등 추락위험작업시 사고방지를 위하여 안전난간 설치하고 2m 이상의 고소작업시 안전모, 안전대 착용 후 작업실시 바랍니다.
- 끼임 위험방지를 위하여 각종 기계기구설비에 대해 방호장치를 설치하고 설치여부를 확인 후 작업하기 바랍니다.
- 개인보호구 착용 여부를 지속적으로 확인하고, 보호구 착용하지 않고 작업하는 일이 없도록 관리감독 철저 바랍니다.

【위험성 평가기준】

구분		중대성(강도)			위험성수준	관리기준	내 용
		③	②	①			
가능성 (빈도)	③	9(높음)	6(높음)	3(보통)	6~9(높음)	즉시개선	작업을 지속하려면 즉시 개선이 필요한 상태
	②	6(높음)	4(보통)	2(낮음)	3~4(보통)	개 선	안전보건대책을 수립하여 개선이 필요한 상태
	①	3(보통)	2(낮음)	1(낮음)	1~2(낮음)	현상유지	근로자에게 유해·위험 정보제공 및 교육 등이 필요한 상태

※ 개선 후 중대성의 크기가 변하지 않는 “3”인 경우 현상유지 가능

가능성(빈도)

- ③ 일반적 또는 반복적으로 발생
- ② 발생 가능성 있음
- ① 발생 가능성 거의 없음

중대성(강도)

- ③ 사망중대한 상해 또는 생명을 위협하는 직업성 질병 초래 위험
- ② 의학적인 치료를 요하는 상해 또는 장애를 일으키는 질병
- ① 아차사고, 무상해, 응급조치를 요하는 상해 또는 질병 초래 위험

구 분 (공정설비 장소 등)	유해위험요인	현재 안전조치	현재 위험성 추정 및 결정 (가능성×중대성)	위험성 감소대책	개선후 위험성 추정 및 결정 (가능성×중대성)
시설내(감전등)	근로자 전기기구, 수공구 등 취급작업시 근로자 감전등 재해발생우려가 있음	위험성주지	2 x 2(보통)	작업시 이중절연구조 상태 확인 및 누전차단 기접속하여사용실시 작업시 물기젖은손으로 만지는등의 행위금지	1 x 2(낮음)
사업장내(이동식 콘센트)	사업장내 이동식콘센트 이물질 및 먼지등에 의한 아크발생으로 화재등 재해발생우려가 있음	위험성주지	2 x 2(보통)	이동식콘센트 이물질 및 먼지등 쌓이지않도록 벽면에 부착하거나 수시청소제거 관리실시 철저	1 x 2(낮음)
사업장내(소화기, 소화전)	사업장내 소화기, 소화전 등 비치, 관리상태미흡시 화재발생시 초기대처의 어려움이 있음	위험성주지, 소화기비치, 호스 연결	1 x 2(낮음)	소화기등 비치 관리상태양호하며 월1회 외관 및 가스충압상태 주기적으로 확인실시 철저	1 x 2(낮음)
사업장내(비상대 피유도등)	비상대피유도등 점등 관리 미흡시 화재발생시 초기대처의 어려움이 있음	위험성주지, 점등	1 x 2(낮음)	점등관리상태양호하며지속적으로 관리실시 철저	1 x 2(낮음)
시설(안전난간등)	사업장 내 계단등 근로자 추락위험지역 등 안전난간 미설치시 추락등 재해발생우려가 있음	위험성주지, 안전난간	2 x 2(보통)	안전난간설치관리상태양호하며 작업 및 이동시 안전난간에 기대는 불안정한행동하지않도록 지도 철저	1 x 2(낮음)
제공자료 및 기타사항					

점검자 : 대한산업안전협회 제주지회	김민균 	안전업무 담당자	권호연 
------------------------	---	----------	---

안전관리 상태 보고서

(사업장용)

사업장명	(재)제주영상문화산업진흥원	결 재	담당		
점검일자	2022년 04월 14일				

산업안전보건법 시행규칙 제20조의 규정에 의하여 귀사의 안전관리 상태 점검결과를 아래와 같이 제출하니 조속히 개선하여 안전하고 쾌적한 작업환경을 조성하여 주시기 바랍니다.

○ 사업장 개요

근로자현황		재해발생현황						
계	53명	연도	근로자수	재해자수				재해율 (%)
				계	사망	부상	직업병	
사무직	48명	전년도	53명	0명	0명	0명	0명	0.00
사무직외	5명	당해년도	53명	0명	0명	0명	0명	0.00

○ 점검현황 및 기술지도 사항

【관리 및 작업장 등】

- ◆ 안전보건관리체제등(안전보건관리책임자 등의 선임, 관리감독자의 역할, 산업안전보건위원회 구성 및 운영등)
- ◆ 안전보건관리규정 작성 및 관리, 게시
- ◆ 근로자에 대한 안전보건교육 실시
- ◆ 산업안전보건법령 요지의 게시 등
- ◆ 위험성평가 실시(최초평가, 수시평가, 정기평가)
- ◆ 안전표지, 작업표준 및 안전수칙 등의 게시 및 준수
- ◆ 유해위험방지계획서의 작성·제출등
- ◆ 산업재해발생보고 및 통계의 유지·관리
- ◆ 도급인의 안전·보건조치
- ◆ 유해·위험기계 등 안전검사, 안전인증, 자율안전확인 등의 신고
- ◆ 폭발·화재 및 위험물 누출에 의한 위험방지
- ◆ 중량물 취급시의 위험방지, 보호구의 착용
- ◆ 작업시작전 점검 및 비정상작업에 따른 위험방지조치
- ◆ 작업장, 통로, 계단 및 정리정돈 상태
- ◆ 기타 안전보건에 관한 사항(끼임재해 예방 등)

1. 산업재해 발생보고 및 통계의 유지 관리(산안법 제54조, 동법규칙 제67조 관련)

- 중대재해 발생시 사업장 자체적으로 적절한 조치 및 관계기관에 보고절차 준수 바람.(지체없이 보고)
- 보고기관 : 관할지방노동관서 (제주근로개선지도센터 산재예방지도팀 : T(064-728-6100) F(064-728-6140))
- 보고사항 및 제출방법 : 발생개요 및 피해상황, 조치 및 전망, 그 밖의 중요사항 / 모사전송, 이메일, 유선등

2. 전기기기(이동식포함) 또는 설비 취급시 감전사고 예방 안전조치 이행 지도

- 전기기기(220v이상) 금속제 외함 접지 실시 및 누전차단기 접속 사용
- 이동식 전기기기는 이중절연구조의 기기 사용 및 기기 절연 관리
- 전기설비(분전/배전) 관계자의 취급금지 및 작업전 안전작업허가서 발급등 안전절차 준수

【위험성 평가기준】

구분		중대성(강도)			위험성수준	관리기준	내 용
		③	②	①			
가능성 (빈도)	③	9(높음)	6(높음)	3(보통)	6~9(높음)	즉시개선	작업을 지속하려면 즉시 개선이 필요한 상태
	②	6(높음)	4(보통)	2(낮음)	3~4(보통)	개 선	안전보건대책을 수립하여 개선이 필요한 상태
	①	3(보통)	2(낮음)	1(낮음)	1~2(낮음)	현상유지	근로자에게 유해·위험 정보제공 및 교육 등이 필요한 상태

※ 개선 후 중대성의 크기가 변하지 않는 “3”인 경우 현상유지 가능

가능성(빈도)

- ③ 일반적 또는 반복적으로 발생
- ② 발생 가능성 있음
- ① 발생 가능성 거의 없음

중대성(강도)

- ③ 사망중대한 상해 또는 생명을 위협하는 직업성 질병 초래 위험
- ② 의학적인 치료를 요하는 상해 또는 장애를 일으키는 질병
- ① 아차사고, 무상해, 응급조치를 요하는 상해 또는 질병 초래 위험

구분 (공정설비 장소 등)	유해위험요인	현재 안전조치	현재 위험성 추정 및 결정 (가능성×중대성)	위험성 감소대책	개선후 위험성 추정 및 결정 (가능성×중대성)
공연장	조명시설 점검, 보수 등 작업시 추락위험	위험주지	1 x 3(보통)	- 고소작업 근로자 안전모 등 안전보호구 착용 - 작업전 근로자에 대한 안전작업방법 교육 실시	1 x 2(낮음)
공연장	공연장내 전기분전반 취급시 충전부 접촉에 의한 감전위험	외함 외함접지	1 x 3(보통)	- 전기관계자 지정 및 관계자와 취급 금지 - 전기분전함 폐쇄 관리 - 전기분전함 전기위험 안전표지판 부착	1 x 2(낮음)
시설관리 (영선)	금속재 절단, 연마 등 작업시 날 접촉위험 (절단기)	덮개	2 x 2(보통)	- 금속재 지그 또는 바이스 고정 - 절단기 회전날 손 접촉 의 - 절단기 회전날 방호덮개 부착 관리	1 x 2(낮음)
시설관리 (기계실)	공조설비 등 기계구동부(벨트) 신체접촉에 의한 협착위험	덮개	1 x 3(보통)	- 기계구동벨트 교체 등 비정형작업에 대한 안전작업절차 수행 (기계 전원차단 및 가동중지 조치) - 해당 설비 작업자에 대한 안전작업방법 교육 실시	1 x 2(낮음)
제공자료 및 기타사항	- 산업안전보건법령집 - 안전교육시트				

점검자 : 대한산업안전협회 제주지회	고현철 <i>고현철</i>	안전업무 담당자	김근정 <i>김근정</i>
------------------------	----------------	----------	----------------

안전관리 상태 보고서

(사업장용)

사업장명	(재)제주영상문화산업진흥원	결 재	담당		
점검일자	2022년 05월 13일				

산업안전보건법 시행규칙 제20조의 규정에 의하여 귀사의 안전관리 상태 점검결과를 아래와 같이 제출하니 조속히 개선하여 안전하고 쾌적한 작업환경을 조성하여 주시기 바랍니다.

○ 사업장 개요

근로자현황		재해발생현황						
계	53명	연도	근로자수	재해자수				재해율 (%)
				계	사망	부상	직업병	
사무직	48명	전년도	53명	0명	0명	0명	0명	0.00
사무직외	5명	당해년도	53명	0명	0명	0명	0명	0.00

○ 점검현황 및 기술지도 사항

【관리 및 작업장 등】

- ◆ 안전보건관리체제등(안전보건관리책임자 등의 선임, 관리감독자의 역할, 산업안전보건위원회 구성 및 운영등)
- ◆ 안전보건관리규정 작성 및 관리, 게시
- ◆ 근로자에 대한 안전보건교육 실시
- ◆ 산업안전보건법령 요지의 게시 등
- ◆ 위험성평가 실시(최초평가, 수시평가, 정기평가)
- ◆ 안전표지, 작업표준 및 안전수칙 등의 게시 및 준수
- ◆ 유해위험방지계획서의 작성·제출등
- ◆ 산업재해발생보고 및 통계의 유지·관리
- ◆ 도급인의 안전·보건조치
- ◆ 유해·위험기계 등 안전검사, 안전인증, 자율안전확인 의 신고
- ◆ 폭발·화재 및 위험물 누출에 의한 위험방지
- ◆ 중량물 취급시의 위험방지, 보호구의 착용
- ◆ 작업시작전 점검 및 비정상작업에 따른 위험방지조치
- ◆ 작업장, 통로, 계단 및 정리정돈 상태
- ◆ 기타 안전보건에 관한 사항(끼임재해 예방 등)

- 고소작업에 대한 안전조치 사항 이행 지도
 - 안전작업발판 설치 및 추락방지조치
 - 작업발판 주위로 안전난간 설치 또는 작업자에 대한 안전대 착용
 - 근로자에 대한 안전모 등 안전작업방법 주지 및 교육 실시
- 감전재해 예방 관련 지도

전기설비 취급작업시 감전재해를 예방하기 위하여 작업시 아래의 안전수칙을 준수바랍니다.

 - 전기 기계 설비 금속제 외함에 접지 실시
 - 누전차단기 설치 및 상시 정상기능 유지
 - 통전전로 접근 작업시 절연용 보호구 착용
 - 지정된 근로자 이외의 작업 금지
 - 작업전 안전교육 실시

【위험성 평가기준】

구분		중대성(강도)			위험성수준	관리기준	내 용
		③	②	①			
가능성 (빈도)	③	9(높음)	6(높음)	3(보통)	6~9(높음)	즉시개선	작업을 지속하려면 즉시 개선이 필요한 상태
	②	6(높음)	4(보통)	2(낮음)	3~4(보통)	개 선	안전보건대책을 수립하여 개선이 필요한 상태
	①	3(보통)	2(낮음)	1(낮음)	1~2(낮음)	현상유지	근로자에게 유해·위험 정보제공 및 교육 등이 필요한 상태

※ 개선 후 중대성의 크기가 변하지 않는 “3”인 경우 현상유지 가능

가능성(빈도)

- ③ 일반적 또는 반복적으로 발생
- ② 발생 가능성 있음
- ① 발생 가능성 거의 없음

중대성(강도)

- ③ 사망중대한 상해 또는 생명을 위협하는 직업성 질병 초래 위험
- ② 의학적인 치료를 요하는 상해 또는 장애를 일으키는 질병
- ① 아차사고, 무상해, 응급조치를 요하는 상해 또는 질병 초래 위험

구분 (공정설비 장소 등)	유해위험요인	현재 안전조치	현재 위험성 추정 및 결정 (가능성×중대성)	위험성 감소대책	개선후 위험성 추정 및 결정 (가능성×중대성)
전기분전반	전기분전반 충전부위 접촉에 의한 감전 위험	위험성주지	2 x 2(보통)	- 관계자 외 취급 금지 - 젖은손으로 작업 금지 - 절연보호구 착용 후 작업	1 x 2(낮음)
사다리작업	사다리를 작업용 발판으로 사용시 추락 재해 발생 위험	위험성주지	2 x 2(보통)	- 평탄, 견고한 바닥에 설치 - 반드시 안전모, 안전대 착용 - 2인 1조 작업	1 x 2(낮음)
시설관리 (용접작업)	용접작업시 비산되는 불티로 인하여 화재 폭발 발생 위험	위험성주지	2 x 2(보통)	- 작업 전 주변의 가연물 제거 - 불티비산방지포 및 소화기 비치 - 화재감시자 배치	1 x 2(낮음)
이동	사무동 출입계단 이동시 넘어짐 재해 발생 위험	위험성주지	2 x 2(보통)	- 뛰거나 서두르는 행동 금지 - 돌출부 등 바닥 상태 확인 후 이동	1 x 2(낮음)
제공자료 및 기타사항	- 안전기술(VOL.279) - 안전교육교안 : 위험성평가 절차 및 실시				

점검자 : 대한산업안전협회 제주지회	박문석 <i>박문석</i>	안전업무 담당자	<i>강태두 강태두</i>
------------------------	----------------	----------	----------------

안전관리 상태 보고서

(사업장용)

사업장명	(재)제주영상문화산업진흥원	결	담당		
점검일자	2022년 06월 15일	재			

산업안전보건법 시행규칙 제20조의 규정에 의하여 귀사의 안전관리 상태 점검결과를 아래와 같이 제출하니 조속히 개선하여 안전하고 쾌적한 작업환경을 조성하여 주시기 바랍니다.

○ 사업장 개요

근로자현황		재해발생현황						
계	53명	연도	근로자수	재해자수				재해율 (%)
				계	사망	부상	직업병	
사무직	48명	전년도	53명	0명	0명	0명	0명	0.00
사무직외	5명	당해년도	53명	0명	0명	0명	0명	0.00

○ 점검현황 및 기술지도 사항

【관리 및 작업장 등】

- ◆ 안전보건관리체제등(안전보건관리책임자 등의 선임, 관리감독자의 역할, 산업안전보건위원회 구성 및 운영등)
- ◆ 안전보건관리규정 작성 및 관리, 게시
- ◆ 근로자에 대한 안전보건교육 실시
- ◆ 산업안전보건법령 요지의 게시 등
- ◆ 위험성평가 실시(최초평가, 수시평가, 정기평가)
- ◆ 안전표지, 작업표준 및 안전수칙 등의 게시 및 준수
- ◆ 유해위험방지계획서의 작성·제출등
- ◆ 산업재해발생보고 및 통계의 유지·관리
- ◆ 도급인의 안전·보건조치
- ◆ 유해·위험기계 등 안전검사, 안전인증, 자율안전확인 등의 신고
- ◆ 폭발·화재 및 위험물 누출에 의한 위험방지
- ◆ 중량물 취급시의 위험방지, 보호구의 착용
- ◆ 작업시작전 점검 및 비정상작업에 따른 위험방지조치
- ◆ 작업장, 통로, 계단 및 정리정돈 상태
- ◆ 기타 안전보건에 관한 사항(끼임재해 예방 등)

1. 밀폐공간작업에 대한 안전조치사항 이행 지도 (오수처리장/저수조)

- 해당장소 작업자에 대한 특별안전교육 실시 및 주기적인 구조훈련 실시
- 해당장소 주변에 경고표지판 설치
- 밀폐공간조건작업프로그램 수립 및 시행
- (산소농도 및 유해가스 측정, 안전보호구 (송기마스크) 지급 및 착용, 환기실시, 구조장비 비치 및 감시인 상주, 연락체계 구축)
- 밀폐공간 작업에 대한 안전작업허가 실시 (안전보건작업 허가서)

【위험성 평가기준】

구분		중대성(강도)			위험성수준	관리기준	내 용
		③	②	①			
가능성 (빈도)	③	9(높음)	6(높음)	3(보통)	6~9(높음)	즉시개선	작업을 지속하려면 즉시 개선이 필요한 상태
	②	6(높음)	4(보통)	2(낮음)	3~4(보통)	개 선	안전보건대책을 수립하여 개선이 필요한 상태
	①	3(보통)	2(낮음)	1(낮음)	1~2(낮음)	현상유지	근로자에게 유해·위험 정보제공 및 교육 등이 필요한 상태

※ 개선 후 중대성의 크기가 변하지 않는 “3”인 경우 현상유지 가능

가능성(빈도)

- ③ 일반적 또는 반복적으로 발생
- ② 발생 가능성 있음
- ① 발생 가능성 거의 없음

중대성(강도)

- ③ 사망중대한 상해 또는 생명을 위협하는 직업성 질병 초래 위험
- ② 의학적인 치료를 요하는 상해 또는 장애를 일으키는 질병
- ① 아차사고, 무상해, 응급조치를 요하는 상해 또는 질병 초래 위험

구 분 (공정설비 장소 등)	유해위험요인	현재 안전조치	현재 위험성 추정 및 결정 (가능성×중대성)	위험성 감소대책	개선후 위험성 추정 및 결정 (가능성×중대성)
전기실 (특고압설비)	특고압 전기설비 충전전 로 근접작업시 감전 위 험	안전표지판(출 입금지) 출입문 잠금관 리	1 x 3(보통)	- 전기실내 관계자와 출입 금지 - 전기실 큐비클 개방등 작업시 사전 안전작 업허가 절차 수행 - 절연보호구 및 절연방호구 사용등 안전작 업방법 준수	1 x 2(낮음)
기계실 (공조설비)	공조기 송풍기 회전벨트 교체등 작업시 기계회전 부 협착 위험	덮개	2 x 2(보통)	- 벨트 교체등 작업시 해당기기 전원차단 및 가동중지 - 해당작업 근로자에 대한 안전교육 실시	1 x 2(낮음)
시설관리 (오수처리장)	오수처리장내 환기 불충 분 및 가스발생에 의한 질식,중독 위험	위험주지 출입금지 안전 표지 출입문 잠금관 리	1 x 3(보통)	- 밀폐공간 출입에 대한 안전작업 프로그램 작성 및 교육 실시 - 출입구에 밀폐공간에 대한 경고표지판 부 착 관리 - 오수처리장내 급.배기장치 작동 관리	1 x 2(낮음)
시설관리 (사다리취급)	사다리 설치작업시 균형 상실등에 의한 추락 위 험	위험주지	2 x 2(보통)	- 사다리 위 작업자 안전모 착용 준수 - 사다리 전도방지 조치 (A형식 다리별림방지, H형식 상부돌출설치) - 2인작업 실시등 안전작업방법 수행 지도	1 x 2(낮음)
제공자료 및 기타사항	- 안전교육시트				

점검자 : 대한산업안전협회 제주지회	고현철 	안전업무 담당자	추민광 
------------------------	---	----------	---

안전관리 상태 보고서

(사업장용)

사업장명	(재)제주영상문화산업진흥원	결	담당		
점검일자	2022년 01월 18일	재			

산업안전보건법 시행규칙 제20조의 규정에 의하여 귀사의 안전관리 상태 점검결과를 아래와 같이 제출하니 조속히 개선하여 안전하고 쾌적한 작업환경을 조성하여 주시기 바랍니다.

○ 사업장 개요

근로자현황		재해발생현황						
계	53명	연도	근로자수	재해자수				재해율 (%)
				계	사망	부상	직업병	
사무직	48명	전년도	53명	0명	0명	0명	0명	0.00
사무직외	5명	당해년도	53명	0명	0명	0명	0명	0.00

○ 점검현황 및 기술지도 사항

【관리 및 작업장 등】

- ◆ 안전보건관리체제등(안전보건관리책임자 등의 선임, 관리감독자의 역할, 산업안전보건위원회 구성 및 운영등)
- ◆ 안전보건관리규정 작성 및 관리, 게시
- ◆ 근로자에 대한 안전보건교육 실시
- ◆ 산업안전보건법령 요지의 게시 등
- ◆ 위험성평가 실시(최초평가, 수시평가, 정기평가)
- ◆ 안전표지, 작업표준 및 안전수칙 등의 게시 및 준수
- ◆ 유해위험방지계획서의 작성·제출등
- ◆ 산업재해발생보고 및 통계의 유지·관리
- ◆ 도급인의 안전·보건조치
- ◆ 유해·위험기계 등 안전검사, 안전인증, 자율안전확인 등의 신고
- ◆ 폭발·화재 및 위험물 누출에 의한 위험방지
- ◆ 중량물 취급시의 위험방지, 보호구의 착용
- ◆ 작업시작전 점검 및 비정상작업에 따른 위험방지구치
- ◆ 작업장, 통로, 계단 및 정리정돈 상태
- ◆ 기타 안전보건에 관한 사항(끼임재해 예방 등)

1. 밀폐공간작업에 대한 안전조치사항 이행 지도(기계실 저수조, 하수관פי트)

- 해당장소 작업자에 대한 특별안전교육 실시
- 해당장소 주변에 경고표지판 설치
- 밀폐공간 출입에 대한 안전작업절차 수행 (안전보건작업프로그램)
- (산소농도 및 유해가스 측정, 안전보호구 (송기마스크) 지급 및 착용, 환기실시, 구조장비 비치 및 감시인 상주, 연락체계 구축)
- 밀폐공간 작업에 대한 안전작업허가 실시 (안전보건작업 허가서)
- 용역업체 위탁작업시에도 밀폐공간출입에 대한 안전작업조치 요함.

【위험성 평가기준】

구분		중대성(강도)			위험성수준	관리기준	내 용
		③	②	①			
가능성 (빈도)	③	9(높음)	6(높음)	3(보통)	6~9(높음)	즉시개선	작업을 지속하려면 즉시 개선이 필요한 상태
	②	6(높음)	4(보통)	2(낮음)	3~4(보통)	개 선	안전보건대책을 수립하여 개선이 필요한 상태
	①	3(보통)	2(낮음)	1(낮음)	1~2(낮음)	현상유지	근로자에게 유해·위험 정보제공 및 교육 등이 필요한 상태

※ 개선 후 중대성의 크기가 변하지 않는 "3"인 경우 현상유지 가능



가능성(빈도)

- ③ 일반적 또는 반복적으로 발생
- ② 발생 가능성 있음
- ① 발생 가능성 거의 없음

중대성(강도)

- ③ 사망중대한 상해 또는 생명을 위협하는 직업성 질병 초래 위험
- ② 의학적인 치료를 요하는 상해 또는 장애를 일으키는 질병
- ① 아차사고, 무상해, 응급조치를 요하는 상해 또는 질병 초래 위험

구 분 (공정설비 장소 등)	유해위험요인	현재 안전조치	현재 위험성 추정 및 결정 (가능성×중대성)	위험성 감소대책	개선후 위험성 추정 및 결정 (가능성×중대성)
기계실	공조설비 송풍기 회전벨트 협착위험	덮개	1 x 3(보통)	- 해당 구동부 덮개 임의해제 금지 - 벨트교체등 덮개해제시 반드시 전원차단 및 가동중지 조치	1 x 2(낮음)
기계실	동력분전함 전기계통 접촉에 의한 감전위험	외함 내부보호판	1 x 3(보통)	- 전기동력 분전함 전기계통은 관계자와의 취급금지 - 전기업무담당자 지정 관리	1 x 2(낮음)
기계실	기계실내 배수구 실측에 의한 사고위험	위험주지	2 x 2(보통)	- 배수구 덮개 설치 - 기계실내 위험요인 파악 및 개선실행 계획 수립	1 x 2(낮음)
영선작업 (사다리작업)	사다리 설치작업시 부주의 등에 의한 추락위험	위험주지	2 x 2(보통)	- 고소작업 근로자 안전모 지급 및 착용 관리 - 사다리 설치시 전도방지 - 2인작업등 안전작업방법 주지	1 x 2(낮음)
제공자료 및 기타사항					

점검자 : 대한산업안전협회 제주지회	고현철 	안전업무 담당자	김유진  김재근 
------------------------	---	----------	---

안전관리 상태 보고서

(사업장용)

사업장명	(재)제주영상문화산업진흥원	결 재	담당		
점검일자	2022년 02월 28일				

산업안전보건법 시행규칙 제20조의 규정에 의하여 귀사의 안전관리 상태 점검결과를 아래와 같이 제출하니 조속히 개선하여 안전하고 쾌적한 작업환경을 조성하여 주시기 바랍니다.

○ 사업장 개요

근로자현황		재해발생현황						
계	53명	연도	근로자수	재해자수				재해율 (%)
				계	사망	부상	직업병	
사무직	48명	전년도	53명	0명	0명	0명	0명	0.00
사무직외	5명	당해년도	53명	0명	0명	0명	0명	0.00

○ 점검현황 및 기술지도 사항

【관리 및 작업장 등】

- ◆ 안전보건관리체제등(안전보건관리책임자 등의 선임, 관리감독자의 역할, 산업안전보건위원회 구성 및 운영등)
- ◆ 안전보건관리규정 작성 및 관리, 게시
- ◆ 근로자에 대한 안전보건교육 실시
- ◆ 산업안전보건법령 요지의 게시 등
- ◆ 위험성평가 실시(최초평가, 수시평가, 정기평가)
- ◆ 안전표지, 작업표준 및 안전수칙 등의 게시 및 준수
- ◆ 유해위험방지계획서의 작성·제출등
- ◆ 산업재해발생보고 및 통계의 유지·관리
- ◆ 도급인의 안전·보건조치
- ◆ 유해·위험기계 등 안전검사, 안전인증, 자율안전확인 등의 신고
- ◆ 폭발·화재 및 위험물 누출에 의한 위험방지
- ◆ 중량물 취급시의 위험방지, 보호구의 착용
- ◆ 작업시작전 점검 및 비정상작업에 따른 위험방지조치
- ◆ 작업장, 통로, 계단 및 정리정돈 상태
- ◆ 기타 안전보건에 관한 사항(끼임재해 예방 등)

1. 근로자 안전교육에 관한 사항 지도

- 근로자에 대한 안전교육 (정기, 채용시, 특별, 관리감독자) 실시
- 교육결과보존 : 안전교육일지, 교육자료, 교육생서명

2. 위험성평가에 관한 사항 지도

- 근로자 업무에 관한 위험성평가(정기, 수시) 실시
- 위험성평가 결과보존 : 위험성평가계획, 위험성평가표, 근로자교육

3. 산업재해 발생에 따른 행정사항지도

- 근로자 산업재해(업무상재해) 발생시 관할지방노동관서(제주)에 산업재해조사표 작성. 제출
- 제출기한 : 재해발생일 기준 30일내
- 재해조사 보존 : 산업재해조사표

【위험성 평가기준】

구분		중대성(강도)			위험성수준	관리기준	내 용
		③	②	①			
가능성 (빈도)	③	9(높음)	6(높음)	3(보통)	6~9(높음)	즉시개선	작업을 지속하려면 즉시 개선이 필요한 상태
	②	6(높음)	4(보통)	2(낮음)	3~4(보통)	개 선	안전보건대책을 수립하여 개선이 필요한 상태
	①	3(보통)	2(낮음)	1(낮음)	1~2(낮음)	현상유지	근로자에게 유해·위험 정보제공 및 교육 등이 필요한 상태

※ 개선 후 중대성의 크기가 변하지 않는 “3”인 경우 현상유지 가능

가능성(빈도)

- ③ 일반적 또는 반복적으로 발생
- ② 발생 가능성 있음
- ① 발생 가능성 거의 없음

중대성(강도)

- ③ 사망중대한 상해 또는 생명을 위협하는 직업성 질병 초래 위험
- ② 의학적인 치료를 요하는 상해 또는 장애를 일으키는 질병
- ① 아차사고, 무상해, 응급조치를 요하는 상해 또는 질병 초래 위험

구분 (공정설비 장소 등)	유해위험요인	현재 안전조치	현재 위험성 추정 및 결정 (가능성×중대성)	위험성 감소대책	개선후 위험성 추정 및 결정 (가능성×중대성)
시설관리 (전기실)	특고압전기설비 충전전 로 근접에 의한 감전위 험	안전표지 출입문시건관 리	1 x 3(보통)	- 관계자와 출입금지 - 해당설비 취급자 교육 실시(특별교육/용역 업체포함) - 절연보호구 착용등 안전작업절차 수행	1 x 2(낮음)
시설관리 (영선)	이동식 전기기기 취급시 누전에 의한 감전위험	접지(3극접속) 누전차단기	1 x 3(보통)	- 현 안전조치 유지 - 기기 외함 및 전선 절연여부 확인 - 물기접촉 방지	1 x 2(낮음)
사무동	사무동 출입계단 이동시 넘어짐 또는 떨어짐 위 험	위험주지 안전난간대	1 x 2(낮음)	- 계단통로 이동시 안전사항 주지 (뛰거나 서두름행위 방지) - 미끄럼방지 관리	1 x 2(낮음)
사무동	사무동 출입구 이동시 문협착 또는 부딪힘 위 험	위험주지	1 x 2(낮음)	- 출입문 천천히 취급등 안전 주지 - 출입구 주변 정리정돈 실시 - 끼임 또는 부딪힘 주의 표지 부착	1 x 2(낮음)
제공자료 및 기타사항					

점검자 : 대한산업안전협회 제주지회	고현철 	안전업무 담당자	김위건 
------------------------	---	----------	---

안전관리 상태 보고서

(사업장용)

사업장명	(재)제주영상문화산업진흥원	결	담당		
점검일자	2022년 03월 28일	재			

산업안전보건법 시행규칙 제20조의 규정에 의하여 귀사의 안전관리 상태 점검결과를 아래와 같이 제출하니 조속히 개선하여 안전하고 쾌적한 작업환경을 조성하여 주시기 바랍니다.

○ 사업장 개요

근로자현황		재해발생현황						
계	53명	연도	근로자수	재해자수				재해율 (%)
				계	사망	부상	직업병	
사무직	48명	전년도	53명	0명	0명	0명	0명	0.00
사무직외	5명	당해년도	53명	0명	0명	0명	0명	0.00

○ 점검현황 및 기술지도 사항

【관리 및 작업장 등】

- ◆ 안전보건관리체제등(안전보건관리책임자 등의 선임, 관리감독자의 역할, 산업안전보건위원회 구성 및 운영등)
- ◆ 안전보건관리규정 작성 및 관리, 게시
- ◆ 근로자에 대한 안전보건교육 실시
- ◆ 산업안전보건법령 요지의 게시 등
- ◆ 위험성평가 실시(최초평가, 수시평가, 정기평가)
- ◆ 안전표지, 작업표준 및 안전수칙 등의 게시 및 준수
- ◆ 유해위험방지계획서의 작성·제출등
- ◆ 산업재해발생보고 및 통계의 유지·관리
- ◆ 도급인의 안전·보건조치
- ◆ 유해·위험기계 등 안전검사, 안전인증, 자율안전확인 의 신고
- ◆ 폭발·화재 및 위험물 누출에 의한 위험방지
- ◆ 중량물 취급시의 위험방지, 보호구의 착용
- ◆ 작업시작전 점검 및 비정상작업에 따른 위험방지조치
- ◆ 작업장, 통로, 계단 및 정리정돈 상태
- ◆ 기타 안전보건에 관한 사항(끼임재해 예방 등)

블랙스톤 내 기계실 및 사무실등 난방기구, 이동식콘센트, 전기기구 등 콘센트 접속 사용시 회로 과부하 및 아크발생에 의한 전기 화재 발생 위험 있으므로 전기화재 예방 관리 철저

- 전기기계기구 접속시 다중접속 사용 금지
- 콘센트 접속부 등 먼지 축적되지 않도록 주기적으로 청소관리 및 벽면등에 부착하여 관리실시
- 전선은 노출로 인하여 피복 손상되지 않도록 몰딩 관리 바라며, 파티션 등 사무용 가구 등에 전선이 눌리지않도록 확인
- 부재시 또는 퇴근시에는 미사용 전기기계기구 전원 차단(코드 분리 등) 관리
- 누전차단기는 월1회 이상 정상작동상태 확인 철저
- 난방기구등 사용 종료 후 전원차단 확인실시 철저

【위험성 평가기준】

구분		중대성(강도)			위험성수준	관리기준	내 용
		③	②	①			
가능성 (빈도)	③	9(높음)	6(높음)	3(보통)	6~9(높음)	즉시개선	작업을 지속하려면 즉시 개선이 필요한 상태
	②	6(높음)	4(보통)	2(낮음)	3~4(보통)	개 선	안전보건대책을 수립하여 개선이 필요한 상태
	①	3(보통)	2(낮음)	1(낮음)	1~2(낮음)	현상유지	근로자에게 유해·위험 정보제공 및 교육 등이 필요한 상태

※ 개선 후 중대성의 크기가 변하지 않는 “3”인 경우 현상유지 가능


가능성(빈도)

- ③ 일반적 또는 반복적으로 발생
- ② 발생 가능성 있음
- ① 발생 가능성 거의 없음

중대성(강도)

- ③ 사망중대한 상해 또는 생명을 위협하는 직업성 질병 초래 위험
- ② 의학적인 치료를 요하는 상해 또는 장애를 일으키는 질병
- ① 아차사고, 무상해, 응급조치를 요하는 상해 또는 질병 초래 위험

구분 (공정설비 장소 등)	유해위험요인	현재 안전조치	현재 위험성 추정 및 결정 (가능성×중대성)	위험성 감소대책	개선후 위험성 추정 및 결정 (가능성×중대성)
이동통로	공연장 출입계단 이동시 넘어짐 또는 미끄러짐 위험	위험주지	2 x 2(보통)	- 계단통로 이동시 주의사항 지도 (한단씩보행 및 뛰는행위 방지) - 출입구 미끄럼 방지	1 x 2(낮음)
시설관리	이동식 사다리 설치작업 시 부주의에 의한 추락 위험	위험주지	1 x 3(보통)	- 안전모 지급 및 착용 준수 - 사다리 전도방지 (A형식 다리벌림 방지 및 평평한 장소 설치 /H형식 상부돌출 설치 및 안전구배 유지) - 2인작업등 안전작업방법 지도	1 x 2(낮음)
시설관리	전기설비 충전부 근접시 접촉에 의한 감전위험	외함등 폐쇄관 리	1 x 3(보통)	- 전기관계자와 전기설비 취급금지 - 전기작업자에 대한 안전교육 실시(특별안 전교육)	1 x 2(낮음)
시설관리	공연장 조명설비 점검 .보수등 작업시 추락위 험	위험주지	2 x 2(보통)	- 안전작업발판 설치 - 추락방지조치 (안전난간 또는 안전대착용) - 작업전 안전작업방법 주지 - 안전작업허가서 발급 절차 수행(외부업체 포함)	1 x 2(낮음)
제공자료 및 기타사항					

점검자 : 대한산업안전협회 제주지회	고현철 	안전업무 담당자	박민석 
------------------------	---	----------	---

안전관리 상태 보고서

(사업장용)

사업장명	(재)제주영상문화산업진흥원	결 재	담당		
점검일자	2022년 04월 27일				

산업안전보건법 시행규칙 제20조의 규정에 의하여 귀사의 안전관리 상태 점검결과를 아래와 같이 제출하니 조속히 개선하여 안전하고 쾌적한 작업환경을 조성하여 주시기 바랍니다.

○ 사업장 개요

근로자현황		재해발생현황						
계	53명	연도	근로자수	재해자수				재해율 (%)
				계	사망	부상	직업병	
사무직	48명	전년도	53명	0명	0명	0명	0명	0.00
사무직외	5명	당해년도	53명	0명	0명	0명	0명	0.00

○ 점검현황 및 기술지도 사항

【관리 및 작업장 등】

- ◆ 안전보건관리체제등(안전보건관리책임자 등의 선임, 관리감독자의 역할, 산업안전보건위원회 구성 및 운영등)
- ◆ 안전보건관리규정 작성 및 관리, 게시
- ◆ 근로자에 대한 안전보건교육 실시
- ◆ 산업안전보건법령 요지의 게시 등
- ◆ 위험성평가 실시(최초평가, 수시평가, 정기평가)
- ◆ 안전표지, 작업표준 및 안전수칙 등의 게시 및 준수
- ◆ 유해위험방지계획서의 작성·제출등
- ◆ 산업재해발생보고 및 통계의 유지·관리
- ◆ 도급인의 안전·보건조치
- ◆ 유해·위험기계 등 안전검사, 안전인증, 자율안전확인 등의 신고
- ◆ 폭발·화재 및 위험물 누출에 의한 위험방지
- ◆ 중량물 취급시의 위험방지, 보호구의 착용
- ◆ 작업시작전 점검 및 비정상작업에 따른 위험방지조치
- ◆ 작업장, 통로, 계단 및 정리정돈 상태
- ◆ 기타 안전보건에 관한 사항(끼임재해 예방 등)

1. 산업안전보건법령요지 게시 및 안전교육 실시 관련사항 지도

- 사업장내 근로자가 잘 볼 수 있는 장소에 산업안전보건법령 요지를 게시하거나 비치
- 근로자에 대한 안전교육 실시(정기교육, 채용시교육, 관리감독자교육)
- 안전교육 실시 결과 기록. 보존 (안전교육일지, 서명일지, 교육자료 첨부)

2. 관리감독자의 직무사항 수행 지도

- 기계, 기구, 설비의 안전점검 및 이상유무 확인
- 작업복, 보호구, 방호장치의 착용, 사용, 점검방법에 관한 교육
- 산업재해 발생시 보고 및 응급조치
- 작업장 정리정돈 및 통로확보
- 위험성평가를 위한 유해요인파악 및 개선대책 수립, 실행

【위험성 평가기준】

구분		중대성(강도)			위험성수준	관리기준	내 용
		③	②	①			
가능성 (빈도)	③	9(높음)	6(높음)	3(보통)	6~9(높음)	즉시개선	작업을 지속하려면 즉시 개선이 필요한 상태
	②	6(높음)	4(보통)	2(낮음)	3~4(보통)	개 선	안전보건대책을 수립하여 개선이 필요한 상태
	①	3(보통)	2(낮음)	1(낮음)	1~2(낮음)	현상유지	근로자에게 유해·위험 정보제공 및 교육 등이 필요한 상태

※ 개선 후 중대성의 크기가 변하지 않는 “3”인 경우 현상유지 가능

가능성(빈도)

- ③ 일반적 또는 반복적으로 발생
- ② 발생 가능성 있음
- ① 발생 가능성 거의 없음

중대성(강도)

- ③ 사망중대한 상해 또는 생명을 위협하는 직업성 질병 초래 위험
- ② 의학적인 치료를 요하는 상해 또는 장애를 일으키는 질병
- ① 아차사고, 무상해, 응급조치를 요하는 상해 또는 질병 초래 위험

구분 (공정설비 장소 등)	유해위험요인	현재 안전조치	현재 위험성 추정 및 결정 (가능성×중대성)	위험성 감소대책	개선후 위험성 추정 및 결정 (가능성×중대성)
출입구(사무실 /공연장)	출입문 개폐시 부주의에 의한 부딪힘 위험	위험주지	2 x 2(보통)	- 출입문 고정시 고정 표지 부착 - 출입문 주변에 장애물 적재 금지 - 출입문 개방시 천천히 개방하도록 주의 지 도	1 x 2(낮음)
계단통로 (실내/실외)	계단통로 이동시 헛디딤 또는 미끄럼에 의한 전 도위험	위험주지 안전난간	2 x 2(보통)	- 물기등 미끄럼발생시 미끄럼방지판 설치 - 미끄럼등 전도사고 예방 안전표지판 설치 - 근로자에 대한 위험요인 및 안전사항 주지 지도	1 x 2(낮음)
시설관리	이동식 전기기기 취급시 누전등에 의한 감전위험	접지형리드선 취급 누전차단기	1 x 3(보통)	- 기기 사용전 외함 및 전선 절연여부 확인 - 이중절연기기 사용 권장	1 x 2(낮음)
시설관리	사다리 설치작업시 부주 의등에 의한 추락위험	위험주지	2 x 2(보통)	- 사다리위 작업자 안전모 지급 및 착용 지도 - 사다리 전도방지(A형식 다리벌림방지, H형식 상부돌출설치) - 2인작업실시등 안전작업방법 주지	1 x 2(낮음)
제공자료 및 기타사항	- 안전가이드 - 사옴				

점검자 : 대한산업안전협회 제주지회	고현철 <i>고현철</i>	안전업무 담당자	김국영 <i>김국영</i>
------------------------	----------------	----------	----------------

안전관리 상태 보고서

(사업장용)

사업장명	(재)제주영상문화산업진흥원	결	담당		
점검일자	2022년 05월 26일	재			

산업안전보건법 시행규칙 제20조의 규정에 의하여 귀사의 안전관리 상태 점검결과를 아래와 같이 제출하니 조속히 개선하여 안전하고 쾌적한 작업환경을 조성하여 주시기 바랍니다.

○ 사업장 개요

근로자현황		재해발생현황						
계	53명	연도	근로자수	재해자수				재해율 (%)
				계	사망	부상	직업병	
사무직	48명	전년도	53명	0명	0명	0명	0명	0.00
사무직외	5명	당해년도	53명	0명	0명	0명	0명	0.00

○ 점검현황 및 기술지도 사항

【관리 및 작업장 등】

- ◆ 안전보건관리체제등(안전보건관리책임자 등의 선임, 관리감독자의 역할, 산업안전보건위원회 구성 및 운영등)
- ◆ 안전보건관리규정 작성 및 관리, 게시
- ◆ 근로자에 대한 안전보건교육 실시
- ◆ 산업안전보건법령 요지의 게시 등
- ◆ 위험성평가 실시(최초평가, 수시평가, 정기평가)
- ◆ 안전표지, 작업표준 및 안전수칙 등의 게시 및 준수
- ◆ 유해위험방지계획서의 작성·제출등
- ◆ 산업재해발생보고 및 통계의 유지·관리
- ◆ 도급인의 안전·보건조치
- ◆ 유해·위험기계 등 안전검사, 안전인증, 자율안전확인 등의 신고
- ◆ 폭발·화재 및 위험물 누출에 의한 위험방지
- ◆ 중량물 취급시의 위험방지, 보호구의 착용
- ◆ 작업시작전 점검 및 비정상작업에 따른 위험방지조치
- ◆ 작업장, 통로, 계단 및 정리정돈 상태
- ◆ 기타 안전보건에 관한 사항(끼임재해 예방 등)

1. 근로자에 대한 안전교육 실시 및 관련서류 작성 지도

- 근로자에 대한 안전교육 (정기,채용시,관리감독자) 실시 및 관련서류 기록 보존 바람.
- 보존서류 : 안전교육일지, 교육자료, 서명일지

2. 위험성평가에 관한 사항 지도

- 공정별(부서별) 작업에 대한 위험성평가를 실시하고 관련서류 기록 보존 바람.
- 해당 작업에 대한 유해위험요인 파악, 위험성추정 및 결정, 개선실행계획수립 및 이행등 위험성평가 수행
- 보존서류 : 위험성평가 실시계획, 위험성평가표, 교육일지

【위험성 평가기준】

구분		중대성(강도)			위험성수준	관리기준	내 용
		③	②	①			
가능성 (빈도)	③	9(높음)	6(높음)	3(보통)	6~9(높음)	즉시개선	작업을 지속하려면 즉시 개선이 필요한 상태
	②	6(높음)	4(보통)	2(낮음)	3~4(보통)	개 선	안전보건대책을 수립하여 개선이 필요한 상태
	①	3(보통)	2(낮음)	1(낮음)	1~2(낮음)	현상유지	근로자에게 유해·위험 정보제공 및 교육 등이 필요한 상태

※ 개선 후 중대성의 크기가 변하지 않는 “3”인 경우 현상유지 가능

가능성(빈도)

- ③ 일반적 또는 반복적으로 발생
- ② 발생 가능성 있음
- ① 발생 가능성 거의 없음

중대성(강도)

- ③ 사망중대한 상해 또는 생명을 위협하는 직업성 질병 초래 위험
- ② 의학적인 치료를 요하는 상해 또는 장애를 일으키는 질병
- ① 아차사고, 무상해, 응급조치를 요하는 상해 또는 질병 초래 위험

구분 (공정설비 장소 등)	유해위험요인	현재 안전조치	현재 위험성 추정 및 결정 (가능성×중대성)	위험성 감소대책	개선후 위험성 추정 및 결정 (가능성×중대성)
계단통로	계단통로 이동시 헛디딤 또는 물기등 미끄럼에 의한 전도위험	위험주지	2 x 2(보통)	- 계단출입시 안전수칙 주지 및 교육 실시 - 계단통로 물기등 미끄럼 주의	1 x 2(낮음)
출입구	출입문 개폐시 문틈 협 착 또는 부딪힘 위험	위험주지	2 x 2(보통)	- 문 개방시 서두름동작 방지 - 문 고정시 고정문 표지 부착 관리	1 x 2(낮음)
시설물관리 (사다리작업)	사다리 설치작업시 균형 상실등에 의한 추락위험	위험주지	2 x 2(보통)	- 사다리위 작업자 안전모 착용 준수 - 사다리 전도방지 조치 (A형식 다리별립방지, H형식 상부돌출설치)	1 x 2(낮음)
사무동	바닥 전선 절연손상에 의한 합선 또는 누전위 험	보호덮개	1 x 3(보통)	- 바닥 배선 미보호 전선에 대한 보호조치(덮 개 부착) - 전선에 물기 접촉 방지	1 x 2(낮음)
제공자료 및 기타사항					

점검자 : 대한산업안전협회 제주지회	고현철 	안전업무 담당자	김준영 
------------------------	---	----------	---

안전관리 상태 보고서

(사업장용)

사업장명	(재)제주영상문화산업진흥원	결 재	담당		
점검일자	2022년 06월 29일				

산업안전보건법 시행규칙 제20조의 규정에 의하여 귀사의 안전관리 상태 점검결과를 아래와 같이 제출하니 조속히 개선하여 안전하고 쾌적한 작업환경을 조성하여 주시기 바랍니다.

○ 사업장 개요

근로자현황		재해발생현황						
계	53명	연도	근로자수	재해자수				재해율 (%)
				계	사망	부상	직업병	
사무직	48명	전년도	53명	0명	0명	0명	0명	0.00
사무직외	5명	당해년도	53명	0명	0명	0명	0명	0.00

○ 점검현황 및 기술지도 사항

【관리 및 작업장 등】

- ◆ 안전보건관리체제등(안전보건관리책임자 등의 선임, 관리감독자의 역할, 산업안전보건위원회 구성 및 운영등)
- ◆ 안전보건관리규정 작성 및 관리, 게시
- ◆ 근로자에 대한 안전보건교육 실시
- ◆ 산업안전보건법령 요지의 게시 등
- ◆ 위험성평가 실시(최초평가, 수시평가, 정기평가)
- ◆ 안전표지, 작업표준 및 안전수칙 등의 게시 및 준수
- ◆ 유해위험방지계획서의 작성·제출등
- ◆ 산업재해발생보고 및 통계의 유지·관리
- ◆ 도급인의 안전·보건조치
- ◆ 유해·위험기계 등 안전검사, 안전인증, 자율안전확인 등의 신고
- ◆ 폭발·화재 및 위험물 누출에 의한 위험방지
- ◆ 중량물 취급시의 위험방지, 보호구의 착용
- ◆ 작업시작전 점검 및 비정상작업에 따른 위험방지조치
- ◆ 작업장, 통로, 계단 및 정리정돈 상태
- ◆ 기타 안전보건에 관한 사항(끼임재해 예방 등)

1. 전기설비 점검등 작업시 감전사고 예방 위한 안전조치사항 이행 지도

- 전기충전부 외함등 폐쇄 관리
- 전기충전부 점검등 근접시 절연보호구 착용
- 전기작업(정전 또는 활선) 안전작업절차 수립 및 주지, 안전교육 실시

2. 관리감독자 유해·위험작업에 대한 직무이행 지도

- 해당작업 근로자에 대한 안전작업방법 주지 및 교육 실시
- 해당작업 근로자에 대한 안전보호구 착용 지도
- 유해위험기계에 대한 방호장치 설치여부 확인 지도

【위험성 평가기준】

구분		중대성(강도)			위험성수준	관리기준	내 용
		③	②	①			
가능성 (빈도)	③	9(높음)	6(높음)	3(보통)	6~9(높음)	즉시개선	작업을 지속하려면 즉시 개선이 필요한 상태
	②	6(높음)	4(보통)	2(낮음)	3~4(보통)	개 선	안전보건대책을 수립하여 개선이 필요한 상태
	①	3(보통)	2(낮음)	1(낮음)	1~2(낮음)	현상유지	근로자에게 유해·위험 정보제공 및 교육 등이 필요한 상태

※ 개선 후 중대성의 크기가 변하지 않는 “3”인 경우 현상유지 가능

가능성(빈도)

- ③ 일반적 또는 반복적으로 발생
- ② 발생 가능성 있음
- ① 발생 가능성 거의 없음

중대성(강도)

- ③ 사망중대한 상해 또는 생명을 위협하는 직업성 질병 초래 위험
- ② 의학적인 치료를 요하는 상해 또는 장애를 일으키는 질병
- ① 아차사고, 무상해, 응급조치를 요하는 상해 또는 질병 초래 위험

구 분 (공정설비 장소 등)	유해위험요인	현재 안전조치	현재 위험성 추정 및 결정 (가능성×중대성)	위험성 감소대책	개선후 위험성 추정 및 결정 (가능성×중대성)
이동통로	영상문화원 출입구 및 계단통로 추락위험	안전난간대	1 x 2(낮음)	- 현 안전조치 유지 관리 - 계단통로 안전난간대 추락위험 경고표지판 설치	1 x 2(낮음)
기계실 (분전설비)	전기분전함 취급시 충전 부(부스바) 접촉에 의한 감전위험	외함 내부보호판	1 x 3(보통)	- 현 안전조치 유지 관리 - 전기분전반 점검등 작업시 관계자와 취급 금지 - 전기작업자 감전사고 예방 교육 실시	1 x 2(낮음)
기계실	설비보수, 점검등 작업으 로 사다리위 작업시 추 락 위험	위험주지	1 x 3(보통)	- 사다리 위 작업자 안전모 지급 및 착용 관 리 - 추락위험 예방교육 실시 - 사다리 전도방지(2인작업등 안전작업방법 주지)	1 x 2(낮음)
기계실 (영선작업)	신나등 인화성물질 취급 시 화재 위험	위험주지	1 x 3(보통)	- 인화성물질 취급 또는 보관장소 화기취급 금지 - 화기취급시 안전조치 사항 준수(안전작업 허가서발급 및 화재감시인 상주)	1 x 2(낮음)
기계실 (영선작업)	이동식전기기기(드릴등) 취급작업시 감전 위험	이중절연기기 사용 충전식기기 사 용	1 x 3(보통)	- 전원(교류) 기기 취급시 접지 및 누전차단 기 접속 사용 지도 - 물기접촉방지 및 젖은손 취급금지	1 x 2(낮음)
제공자료 및 기타사항	- 2022년 중대재해사례집				

점검자 : 대한산업안전협회 제주지회	고현철 고현철	안전업무 담당자	추민광 추민광
------------------------	---------	----------	---------